



Fig. 1

VPP








Fig. 5

()





Fig. 4

Fig. 7A






Fig. 7B




Fig. 7C

ROTOR BLADE "DEJECT" - 4

LOCATION	DATE (INCHES)
A	5.93134
B	6.42501
C	7.41844
D	8.162308
E	8.905935
F	9.6496023




Fig. 9D

TOP VIEW




Fig. 9C

AFT LOOKING FWD





Fig. 9A

NOTE CURVATURES

Fig. 9B



SIDE VIEW




Fig. 10